



Keine Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.
 Bohrungen nach individueller Anordnung
 (● Pos. A, B, C, D und E, siehe Zeichnung).

Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!
 Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine
 Fase von 2mm x 45° angebracht werden.
 Falztiefe: 25mm, Falzbreite: 8mm